

Arbeidsongeval

Ongeval

Meldingsnummer 812029

Is er sprake van een dodelijk ongeval?

10.1.D

Toestand van het slachtoffer

10.1.D

Wanneer heeft het ongeval plaatsgevonden?

Datum + tijdstip ongeval 24-03-2017 09:40

Gegevens van de werkgever

KvK nummer 24171095
Vestigingsnummer 000020532016
Naam bedrijf/instelling International Lashing Service B.V.
Naam contactpersoon 10.2.E
Postcode 3165AA
Huisnummer 11
Straatnaam Willem Barentszstraat
Woonplaats ROTTERDAM-ALBRANDSWAARD
Land Nederland

Gegevens over de locatie waar het ongeval is gebeurd

Doet de situatie zich voor op dezelfde locatie als waar het bedrijf is gevestigd? Nee
Het ongeval heeft plaatsgevonden bij:

KvK nummer bedrijf
Naam locatie/bedrijf Rotterdam World Gate
Postcode 3199KD
Huisnummer 50
Straatnaam Amoerweg
Woonplaats MAASVLAKTE ROTTERDAM

Gegevens over de werkzaamheden en de toedracht van het ongeval

Met welke werkzaamheden was men bezig?

Het losmaken van containers aan dek van mv Vladimir

Werd er gewerkt met een bepaald arbeidsmiddel? Nee

Wat was de oorzaak van het ongeval?

Nog niet helemaal duidelijk (interview met slachtoffer vindt begin volgende week plaats.) Een z.g. 3-hoogstang is gevallen omdat die vermoedelijk los stond. Aanvankelijk stond die ingeklemd tussen 2-hoogstangen en bij het losdraaien van de spanschroef van een 2-hoogstang is de 3-hoogstang gevallen.

Geef hieronder een korte omschrijving van de toedracht van het ongeval.

Het slachtoffer ^{10.1.D} door een onverwacht vallende 3-hoog siorstang terwijl hij bezig was een 2-hoogstang los te maken.

Is de situatie na het ongeval onveranderd gebleven? Ja

Als het niet kunnen gebruiken van de arbeidsplek het productieproces te ernstig hindert, wordt u geadviseerd het ongeval telefonisch te melden via 0800-5151.

Is het ongeval te reconstrueren?* Ja

Met reconstrueren wordt bedoeld dat de toedracht van het ongeval nagespeeld kan worden.

Zijn er foto's gemaakt direct na het ongeval? Nee

Gegevens slachtoffer(s)

Hoeveel slachtoffers zijn bij het ongeval betrokken?

Aantal slachtoffers onder werknemers 1

Aantal slachtoffers onder derden 0

Slachtoffer 1

Geslacht

Naam 10.2.E

Postcode 10.2.E

Huisnummer 10.2.E

Straatnaam 10.2.E

Woonplaats 10.2.E

Land Nederland

Nationaliteit 10.2.E

Telefoonnummer 10.2.E

E-mail adres 10.2.E

Geboortedatum 0.2.E

Datum in dienst 01-07-2014

Arbeidsverhouding tijdelijk

Aard dienstverband werknemer

Omschrijving van de aard van het letsel 10.1.D

Gegevens getuige(n)

Zijn er getuigen van het ongeval? Ja

Van hoeveel getuigen is er sprake? 1

Getuige 1

Geslacht Man

Naam 10.2.E

Postcode 10.2.E

Huisnummer 10.2.E

Straatnaam 10.2.E
Woonplaats 10.2.E
Land Nederland
Nationaliteit 10.2.E
Telefoonnummer 10.2.E
Relatie t.o.v. het slachtoffer Collega

Gegevens van de melder

Geslacht
Naam melder 10.2.E
Telefoonnummer 0.2.E
Functie melder 10.2.E
E-mail adres 10.2.E

Wat is uw relatie ten opzichte van het bedrijf waar het ongeval is gebeurd?

Ik ben een werknemer van het bedrijf waar het ongeval is gebeurd.

Meesturen van digitale bijlagen

Wilt u digitale bijlagen meesturen?

Ja

Indien u bijlagen heeft zoals foto's van de situatie of een ongevalsrapportage, dan kunt u deze bij uw melding voegen.

Bijgevoegde bestanden:

- ILS - Veiligheidshandboek Compleet ISO.pdf
- ILS - Veiligheidshandboek Compleet ISO.pdf